

# 関門航路[西山沖]における土質調査のお知らせ

次のとおり、関門航路[西山沖]の土質調査を実施しますので、付近を航行する船舶は十分注意してください。

## 1. 調査期間

地区名	種別	作業船種	隻数	期間予定	作業時間	警戒船	広報船
西山沖	土質調査	スパッド式試錘台船	1隻	平成27年6月中旬～平成27年8月上旬	日の出～日没	2隻	1隻

※原則として、土曜、日曜、祭日は作業しませんが、場合によっては行うことがあります。

## 2. 作業の場所

西山沖関門航路内7箇所 …… 図-1 (○に示す区域)のとおりに

## 3. 作業概要(図-1.3参照)

- 1) スパッド式試錘台船1隻で1箇所当たり、1～2日程度で土質調査を行います。
- 2) スパッド式試錘台船を4本のスパッドで海底に固定し、台船上から海底にロッドを降ろし土質を調査します。
- 3) スパッド式試錘台船は夜間及び作業を行わない日は、現地より基地港(西山ふ頭-5.5m岸壁)に退避します。

## 4. 安全対策(図-2.4参照)

警戒の標識(緑、黄、緑の吹き流し)を掲げた警戒船2隻(うち1隻は国際VHF無線を装備したもの)をスパッド式試錘台船の付近に配備します。

## 5. 航行船舶へのお願い

### 5-1 共通事項

- 1) 作業現場付近を航行される場合は、操船に影響のない範囲で速力を減速すると共に、出来る限り作業現場から離れて航行していただきますよう、お願いします。
- 2) 本調査実施中は、広報船1隻を配置していますので、その存在を確認した際は、作業を行っていることを認識してください。(図-2参照)
- 3) 関門航路を航行する場合は、国際VHFを活用するとともに、16chを常時聴取いただきますようお願いいたします。
- 4) AIS搭載船舶にあたってはAISの正しい運用をお願いいたします。

### 5-2 作業区域の制限について

調査は、下表に示す船舶が通航しない時期に行いますので、該当する船舶の入出港情報を事前に関門航路支援業務室に提供いただくようお願いいたします。

調査地点	可航幅	調整が必要な通航船舶
①	約885m	●三井金属ドルフィン桟橋入出港がない時期 ●六連方面から戸畑泊地に大型入港船(200m超)がない時期
②	約970m	●三井金属ドルフィン桟橋入出港がない時期
③	約975m	●三井金属ドルフィン桟橋入出港がない時期
④	約940m	●三井金属ドルフィン桟橋入出港がない時期
⑤	約930m	●三井金属ドルフィン桟橋入出港がない時期
⑥	約770m	●部埼方面から三井金属ドルフィン桟橋入港船がない時期
⑦	約765m	●部埼方面から三井金属ドルフィン桟橋入港船がない時期

## 6. その他

本調査に関するお問い合わせ先を以下に記載します。問い合わせにあたっては内容を正確に把握するため、可能な限り日本語でお願い致します。

### 〈関門航路支援業務室〉

作業情報、運航調整に関する問い合わせ先

TEL:093-752-1660

E-mail:kanmonanzen@sweet.ocn.ne.jp

FAX:093-752-1661

HP:http://www.seikaibo.ecweb.jp/kanmon/

