

発生事故事例

【小型油タンカーの乗揚げ】

- ・ 事故発生日時 令和3年11月4日午後0時0分ころ
- ・ 事故発生場所 北九州市戸畑区 戸畑泊地内
- ・ 事故船舶 小型油タンカー 2名乗り組み
- ・ 死傷者 無し
- ・ 損傷等 無し（油の流出無し）
- ・ 概要 事故船舶は戸畑泊地停泊中のタグボートへ給油作業のため、接舷しようとしたところ、回頭中に泊地内の浅瀬に乗揚げたもの。事故船舶は顕著な損傷等無く、満潮時に自力離礁した
- ・ 気象 天候晴れ 東の風10m 風浪1.5m うねり無し 視程良好



○海図等でしっかりと自船の位置及び浅瀬の存在を確認

航行の支障となる暗岩等の存在や、付近海域の安全な航行方法をしっかりと把握し、その海域を過ぎるまで、レーダーやGPSプロッターを活用して、十分に自船の位置を確認しなければなりません。

海図の情報や装備された機器を有効に活用して、乗揚げ事故を防止しましょう。

海上保安庁では台風の接近、津波の発生や船舶航行の制限・禁止に関する緊急情報や海上工事等の海上安全情報を「海の安全情報」として提供しています。「海の安全情報」は、インターネットを通じて誰でも簡単に利用する事ができますので是非ご活用下さい。

「海の安全情報」スマートフォン用サイト
<http://www6.kaiho.mlit.go.jp/sp/index.html>

